Návod k použití

Aku Modelářská Mikrobruska + Příslušenství (Set 56ks) JLE108



Popis zařízení

Bezdrátový rotační nástroj pro modeláře, určený pro broušení, řezání, vrtání a leštění. Ideální pro práci s plastem, resinovými díly i kovem.

Technické specifikace

Vlastnost	Hodnota
Napájení	3,7 V Li-ion baterie (280 mAh)
Otáčky	3 úrovně: 5 000 / 10 000 / 18 000 ot./min
Nabíjení	USB-C kabel (součástí balení)
Upínání	Collet matice s imbusovým klíčem

Ilustrační obrázek nástroje:


Overload Protection Indicator – Indikátor přetížení – při rozsvícení zmírněte tlak na nástroj!

1-3 Speed Indicator – Indikátor rychlosti otáčení.

Turn on/off / Speed Adjustment Button – Vypínač a nastavení rychlosti otáčení.

Power Indicator – Indikátor stavu nabití.

USB Recharge – nabíjecí konektor USB C.



Postup použití

1. 1. Plně nabijte nástroj pomocí USB-C kabelu.
2. 2. Pomocí přiloženého imbusového klíče vložte a upevněte vybraný nástroj (vrták, brusný kámen apod.).
3. 3. Vyberte požadovanou rychlost stisknutím tlačítka (LED kontrolka indikuje zvolený režim).
4. 4. Pracujte lehkým tlakem – nástroj nechte dělat práci.
5. 5. Po dokončení práce zařízení vypněte a vyčistěte.

Bezpečnostní upozornění

- Používejte ochranné brýle a respirátor.
- Zařízení nepoužívejte v blízkosti hořlavých látek.
- Nepřetěžujte motor – pracujte jemně.
- Nenechávejte zařízení bez dozoru během nabíjení.

Údržba

- Po každém použití očistěte nástroj suchým štětcem nebo stlačeným vzduchem.
- Nenechávejte zařízení ve vlhkém prostředí.
- Pravidelně kontrolujte opotřebení příslušenství.